

令和6年度 エコフォレスト維持管理記録

#### ◆埋立てた一般廃棄物の種類及び数量

(单位:kg)

種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
焼却残渣	84,210	113,520	94,380	111,740	79,160	102,330	63,560	123,410	65,400	110,390	95,210	96,330	1,139,640
不燃残渣	20,900	30,600	23,250	27,690	20,770	26,100	12,600	31,200	17,420	30,150	25,720	21,800	288,200
溶融スラグ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
覆土	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	105,110	144,120	117,630	139,430	99,930	128,430	76,160	154,610	82,820	140,540	120,930	118,130	1,427,840

#### ◆水質検査の実施状況と措置

- ・採取場所 埋立地上流 モニタリング井戸N01

埋立地下流 モニタリング井戸NO2

◆施設の点検と措置

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検を行った日	23日	21日	19日	23日	21日	24日	23日	25日	18日	20日	27日	19日
貯留構造物の点検結果	異常なし											
遮水工の点検結果	異常なし											
調整池の点検結果	異常なし											
浸出水処理設備の点検結果	異常なし											
必要な措置を講じた日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
講じた措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

◆残余容量

測定日	令和6年3月31日
残余容量(m <sup>3</sup> )	14,603