

令和7年度 エコフォレスト維持管理記録

◆埋立てた一般廃棄物の種類及び数量

(単位:kg)

種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
焼却残渣	105,970	80,960	112,080	104,120	81,740	109,310							594,180
不燃残渣	28,840	21,050	36,800	32,200	17,700	35,500							172,090
溶融スラグ	0	0	0	0	0	0							0
覆土	0	0	0	0	0	0							0
計	134,810	102,010	148,880	136,320	99,440	144,810	0	0	0	0	0	0	766,270

◆水質検査の実施状況と措置

・採取場所 埋立地上流 モニタリング井戸NO1

埋立地下流 モニタリング井戸NO2

検査項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日		4月24日	5月15日	6月19日	7月17日	8月21日	9月18日						
結果が得られた日		5月9日	5月30日	7月3日	8月1日	9月2日	9月24日						
電気伝導率	上流	mS/m	21.5	22.1	21.9	20.8	21.7	21.6					
	下流		26.2	13.0	12.6	24.9	17.9	18.0					
塩化物イオン濃度	上流	mg/L	16	17	18	17	18	17					
	下流		6.5	2.1	1.7	4.4	3.5	3					
異常の有無		-	-	-	-	-	-						
必要な措置を講じた日		-	-	-	-	-	-						
講じた措置の内容		-	-	-	-	-	-						

◆施設の点検と措置

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検を行った日	21日	20日	24日	24日	26日	26日						
貯留構造物(口)の点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
遮水工(ハ)の点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
調整池(ヘ)の点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
浸出水処理設備(ト)の点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
必要な措置を講じた日	-	-	-	-	-	-						
講じた措置の内容	-	-	-	-	-	-						

◆残余容量

測定日	
残余容量(m ³)	