


広域ごみ処理施設 工事進捗状況（平成24年10～12月実施）

主な工事の進捗状況は以下の通りです。

*施設配置図



*全体写真



左側：熱回収施設

右側：リサイクル施設・管理棟

*熱回収施設

・土木・建築工事

工事の状況 鉄骨建方、1～3階床等工事、機械基礎工事等を行いました。

施設全景

H24.9.28 撮影



H24.12 撮影



・プラント工事

工事の状況 バグフィルタ・減温塔・ガス化炉の設置、非常用発電機・蒸気タービンの取り込み工事などを行いました。

*バグフィルタ設置工事



*減温塔設置工事



*ガス化炉設置工事



*非常用発電機取込工事



*蒸気タービン取込工事



*リサイクル施設

• 土木・建築工事

工事の状況 地下掘削工事、基礎コンクリート工事、地中梁工事等を行いました。

リサイクル施設全景

H24. 10. 1 撮影



H24. 12 撮影

