

広域ごみ処理施設 工事進捗状況（平成24年4～6月実施）

* 主な工事の進捗状況は以下の通りです。

- 熱回収施設 A部 地下部基礎コンクリート工事、鉄骨建方
 B部 掘削・山留工事
 ごみピット底盤部、壁部コンクリート工事
 各種水槽底盤部

施設配置図・写真撮影場所



- A部 プラント機器部…プラント機器（焼却炉や発電設備など）が配置される部分
B部 ピット・水槽部…ごみを貯留するごみピットやプラント用水、受水槽などの各種水槽が配置される部分
C部 受入・事務部 …清掃車や一般車が入り出るプラットホームや維持管理会社の事務室が配置される部分

①熱回収施設全景

H24. 5. 1撮影

H24.6.30撮影



② A部工事状況

H24. 4.30撮影



H24. 6.30撮影



③ B部工事状況

H24. 5. 1撮影



H24. 6.30撮影



④ リサイクル施設状況

H24. 4.30撮影



H24. 6.30撮影

