

# 広域ごみ処理施設 工事進捗状況（平成25年1～3月実施）

主な工事の進捗状況は以下の通りです。

## \* 施設配置図



## \* 全体写真



左側：熱回収施設

右側：リサイクル施設・管理棟

## \* 熱回収施設

### • 土木・建築工事

工事の状況 鉄骨建方、3～5階床工事等を行いました。

施設全景

H24.12 撮影



H25.4.4 撮影



### • プラント工事

工事の状況 灰溶融炉設置工事、廃熱ボイラ設置工事、汚泥乾燥機設置工事、各種貯留槽類設置工事などを行いました。

#### \* 灰溶融炉設置工事



#### \* 廃熱ボイラ設置工事



#### \* 汚泥乾燥機設置工事



#### \* 各種貯留槽類設置工事



## \*リサイクル施設

### ・土木・建築工事

工事の状況 基礎コンクリート工事、地中梁工事、埋戻し工事等を行いました。

リサイクル施設全景

H24.12 撮影



H25.4.4 撮影

